


# Прилади, що використовуються при вимірюваннях досліджуваних величин

## Тензорезистори




Тарування тензорезисторів з допомогою призматичної балки



## Процес тарування тензорезисторів на універсальному пресі УП-8




Графічна інтерпретація цифрових осцилограм при таруванні тензорезисторів на тензометричній балці за схемою навантаження «чистий згин»



# Динамометри



## Процедура тарування динамометрів



а)

б)

а – загальний вигляд обладнання при таруванні динамометрів;  
б – фрагмент цифрової осцилограми двократно навантаження-розвантаження динамометра

## Динамометричні тяги та кільця

### Поперечна тяга



### Центральна тяга



### Динамометричні кільця



## Акселерометри



## Датчик кутових швидкостей



## Моментомір



## Датчики для вимірювання тиску

